

飛沫防止のビニールシートを使用する場合はご注意ください！



新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、レジやカウンター等でビニールシートを使用する場合は、以下の点に注意してください。

火気や熱源の近くで使用しない

一般的なビニールシートは火がつくと一気に燃え広がるため、たばこやこんろ等の火気や白熱電球等の熱源の近くでは使用しないでください。

危険！




※着火しても燃え広がらない「**防炎性能**」を有するビニールシートを使用すると安心です。

消防用設備等の障害になっていないか確認する


自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドの付近にビニールシートを使用すると、火災が発生した際に、有効に作動しない恐れがあります。

スプリンクラーの水がかからない



火災拡大

火災の煙や熱を感知できない



ご不明な点は最寄りの消防署までお問合せください。

千種消防署 764-0119	東消防署 935-0119	北消防署 981-0119	西消防署 521-0119
中村消防署 481-0119	中消防署 231-0119	昭和消防署 841-0119	瑞穂消防署 852-0119
熱田消防署 671-0119	中川消防署 363-0119	港消防署 661-0119	南消防署 825-0119
守山消防署 791-0119	緑消防署 896-0119	名東消防署 703-0119	天白消防署 801-0119

名古屋市消防局